

令和5年度 子どもの移動経路・通学路等安全推進会議（保育施設 園外散歩での危険箇所） 危険箇所改善要望調査

No,	施設	問題点	要望事項	回答
1	場所	道路の道幅が狭く交通量が多い。北西向きにやや傾斜があるため、車両が減速せず危険である。対向車がすれ違う際、子どもが回避出来るスペースがな	昨年度の回答で、「拡幅等抜本的な対策が困難」という返答の際、「路側線の設置・交差点マークのカラー化、路面表示の設置など安全対策に努めるとありますが、具体的に記され、「危険性が軽減された」ということはありません。啓発看板をドライバーにわかりやすい位置（現在の位置では、北側から進行してくる車両からは見えません）に示す、横断歩道の設置など、再度検討いただきたいです。	ご要望箇所については、「減速」や「飛び出し注意」の路面標示を行っておりますが、さらなる安全対策として啓発看板の設置を行いました。
	久津川公民館横の道路	い。		

担当課：管理課

No,	施設	問題点	要望事項	回答
2	場所	園周辺歩道をバイク・自転車に乗ったままスピードを出して通っていることがありますのでお散歩時など危険を感じることがあります。	バイク・自転車で歩道を通る時は降りて（押して）歩道を通っていただけるよう看板の設置などでお知らせしていただけると助かります。	ご要望箇所は、歩道になりますので「バイクでの通行」および「自転車乗車での通行」は禁止されております。交通管理者である城陽署に取り締まりの強化などを相談してまいります。さらに道路管理者である市としても、啓発看板の設置を行いました。
	JR城陽駅周辺口一タリ一歩道			

担当課：管理課