

【市民が主役のみちづくり事業】令和6年度 久世校区 事業予定箇所一覧

自治会	場所	要望内容	提案内容	工事内容	優先順位
正道	市道2247号線 久世神社の南側	何度か側溝に車両が落ちている。 側溝のひび割れや破損している集水柵を補修して欲しい。	側溝蓋の設置	○側溝蓋の設置 ※久世神社の出入り口前のみを施工	1位
平川東部第二	市道1198号線 への進入交差点	進入口に、「この先通り抜け出来ません」の看板を設置してほしい。 スピードを出して走ってくる車に子供がひかれそうになって危険である。	路面標示の設置	○路面注意喚起シール	2位
正道	市道210号線 (コパンスポーツクラブ前)	道路が狭く車両走行時に、歩行者が側溝の上を通行する。溝蓋のボルトナットが外れ、むき出しになっているため危険である。	側溝蓋の設置	○側溝蓋の設置	3位

# 【市民が主役のみちづくり事業】提案書

自治会連合会	久世	自治会	正道	
場所	市道2247号線 久世神社の南側			
要望内容	何度か側溝に車両が落ちている。 側溝のひび割れや破損している集水柵を補修して欲しい。			
提案内容	側溝蓋の設置			
位置図				
写真	<p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 150px;">〈南⇒北〉①</span> <span>〈東⇒西〉③</span> </p> <p style="text-align: center;"> <span>〈東⇒西〉②</span> </p>			
工事内容	<p>○側溝蓋の設置</p> <p>※久世神社の出入口前のみを施工</p>			

# 【市民が主役のみちづくり事業】提案書

自治会連合会	久世	自治会	平川東部第二
場所	市道1198号線への進入交差点		
要望内容	進入口に、「この先通り抜け出来ません」の看板を設置してほしい。 スピードを出して走ってくる車に子供がひかれそうになって危険である。		
提案内容	路面標示の設置		
位置図			
写真	<p>                 ① &lt;南⇒北&gt;                  ② &lt;西⇒東&gt;                  ③ &lt;東⇒西&gt;                  ④ &lt;北⇒南&gt;             </p>		
工事内容	○路面注意喚起シール		

# 【市民が主役のみちづくり事業】提案書

自治会連合会	久世	自治会	正道	
場所	市道210号線(コバンスポーツクラブ前)			
要望内容	道路が狭く車両走行時に、歩行者が側溝の上を通行する。溝蓋のボルトナットが外れ、むき出しになっているため危険である。			
提案内容	側溝蓋の設置			
位置図				
写真	<p>〈東⇒西〉①</p> <p>〈西⇒東〉②</p> <p>〈近景〉③</p>			
工事内容	○側溝蓋の設置			