

【市民が主役のみちづくり事業】令和7年度 富野校区 工事实施箇所一覧

| 自治会  | 場所  | 要望内容   | 提案内容                | 工事内容   |
|------|---|--|---------------------|--|
| 大和苑  | 市道306号線   | 道路が狭いうえにカーブで見通しも悪く車のすれ違いに注意を要する地点である。新興住宅地の造成にあたって交通量もふえている。多い時は1日に数回事故未遂場面が目撃されており、過去に施工していただいた通学路が機能していない状況です。徐行注意喚起の為、段差視覚効果等のプリントによる減速誘導施工を希望します。  | 路面標示                | ○イメージハンプの設置  |
| 大和苑  | 市道3144号線<br>(富野南清水<br>79-15光陽タク<br>シー南東角側<br>溝) | T字路で車の出入りが頻繁にある。内輪差で鉄板の蓋が浮き上がり、通行人に危険な状況である。通学路でもあるため、児童の登下校が心配です。コンクリートによる側溝蓋を設置して欲しい。  | 側溝蓋の設置              | ○側溝蓋の設置  |
| 東富野  | 市道339号線と<br>市道3005号線<br>の道路側溝蓋                  | 交差部分東側の道路側溝のふたが老朽化して、一部は壊れていて、子供がはまりそうになった。危険であるので、溝蓋の更新をして欲しい。  | 側溝蓋の取替え             | ○側溝蓋の取替え   |
| 大和苑  | 市道306号線<br>(長池北清水<br>24長池薬局<br>横)               | 自動車通行困難看板が道路中間地点に設置されているため効果がない。宅配業者等の軽ワゴン車が頻繁に通っている状況で、高齢者、児童も長池方面に通行する生活密着道路につき接触事故が起こりうる可能性が非常に高い為、安全確保の施工を望みます。過去に車が壁に接触する事故が発生しています。過去に施工済の「(自転車は)おりに通行してください」プリントは幅員拡幅後の道路の現状にあっていないため「道幅狭く車の通り抜けご遠慮願います」に変更して欲しい。 | 路面標示                | ○路面注意喚起シール   |
| 西富野  | 市道345号線<br>(富野高井住<br>宅地の東端)                     | 離合出来ない道路幅の農家優先道路なのに、一般車が通行して昨年度は2度脱輪車が発生し道路幅が狭い為、救援車が近づけず解決に長時間を要し、その間農作業に支障をきたし、農業で生計を立てている者にとっては大迷惑。富野高井住宅地の東端に一般車が侵入出来ない様柵を設けるか、路面標示等で一般車両の通行を抑制する対策をして欲しい。   | 路面標示、柵の設置           | ○路面注意喚起シールの設置<br>※本路線は、市道認定路線であり誰もが通行できる公道です。道路に面する土地の利用を考慮すると、特定の車両の制限や交通規制を取ることが困難であるため、柵の設置はできません。ご理解をお願いします。 |
| 東富野  | 市道323号線<br>の交通規制<br>(国道24号～<br>市道3072号<br>線)    | 国道24号から(へ)の抜け道となっていて、特に朝の交通量が非常に多い。スピードも出ているので取り締まりをして欲しい。<br>速度抑制を図る路面標示についても要望します  | スピードの取り締まり、路面標示(減速) | ○路面標示(減速)の設置<br>※スピードの取り締まりは、窓口である城陽警察署に相談をお願いします。   |
| 富野堀口 | 市道3072号線<br>と市道3074号<br>線の交差部                   | 通学路で、国道24号からの抜け道として、町内外の車両の侵入が多く、スピードを出して通過し、何度か事故が発生している。<br>減速表示板もしくは、減速の道路標示をして欲しい。   | 路面標示、横断歩道の設置        | ○路面注意喚起シールの設置<br>※横断歩道の設置は、窓口である城陽警察署に相談をお願いします。   |
| 西富野  | 市道334号線<br>ほか                                   | 側溝に蓋をしてほしい。  | 側溝蓋の設置              | ○側溝蓋の設置  |
| 東富野  | 市道328号線<br>(堀口45～29<br>の側溝)                     | 車が通ると大きな音がする。<br>道路側溝蓋を取り替えて欲しい。   | 側溝蓋の取替え             | ○側溝蓋の設置  |









# 【市民が主役のみちづくり事業】提案書

|        |   |     |             |  |
|--------|---|-----|-------------|--|
| 自治会連合会 | 富野  | 自治会 | 大和苑         |  |
| 場所     | 市道306号線   |     |             |  |
| 要望内容   | 道路が狭いうえにカーブで見通しも悪く車のすれ違いに注意を要する地点である。新興住宅地の造成にあたって交通量もふえている。多い時は1日に数回事故未遂場面が目撃されており、過去に施工していただいた通学路が機能していない状況です。徐行注意喚起の為、段差視覚効果等のプリントによる減速誘導施工を希望します。 |     |             |  |
| 提案内容   | 路面標示  |     |             |  |
| 位置図    |   |     |             |  |
| 写真     | <p>着手前①</p>   |     | <p>着手前②</p> |  |
|        | ↓   |     | ↓           |  |
|        | <p>完成①</p>  |     | <p>完成②</p>  |  |
| 工事内容   | ○イメージハンプの設置   |     |             |  |





## 【市民が主役のみちづくり事業】提案書

|        |   |     |     |  |
|--------|---|-----|-----|--|
| 自治会連合会 | 富野  | 自治会 | 大和苑 |  |
| 場所     | 市道3144号線(富野南清水79-15光陽タクシー南東角側溝)   |     |     |  |
| 要望内容   | T字路で車の出入りが頻繁にある。内輪差で鉄板の蓋が浮き上がり、通行人に危険な状況である。通学路でもあるため、児童の登下校が心配です。コンクリートによる側溝蓋を設置して欲しい。   |     |     |  |
| 提案内容   | 側溝蓋の設置  |     |     |  |
| 位置図    |   |     |     |  |
| 写真     | <p>着手前①</p>  <p style="text-align: center;">↓</p> <p>完成①</p>  |     |     |  |
| 工事内容   | ○側溝蓋の設置   |     |     |  |

# 【市民が主役のみちづくり事業】提案書

|        |   |     |  |  |
|--------|---|-----|--|--|
| 自治会連合会 | 富野  | 自治会 | 東富野  |  |
| 場所     | 市道339号線と市道3005号線の道路側溝蓋  |     |  |  |
| 要望内容   | 交差部分東側の道路側溝のふたが老朽化して、一部は壊れていて、子供がはまりそうになった。危険であるので、溝蓋の更新をして欲しい。                                 |     |  |  |
| 提案内容   | 側溝蓋の取替え   |     |  |  |
| 位置図    |                |     |                |  |
| 写真     |  <p>着手前①</p> |     |  <p>着手前②</p> |  |
|        |              |     |             |  |
|        |  <p>完成①</p>  |     |  <p>完成②</p>  |  |
| 工事内容   | ○側溝蓋の取替え  |     |  |  |

## 【市民が主役のみちづくり事業】提案書

|        |   |     |   |  |
|--------|---|-----|---|--|
| 自治会連合会 | 富野  | 自治会 | 大和苑   |  |
| 場所     | 市道306号線(長池北清水24長池薬局横)   |     |   |  |
| 要望内容   | 自動車通行困難看板が道路中間地点に設置されているため効果がない。宅配業者等の軽ワゴン車が頻繁に通り抜けている状況で、高齢者、児童も長池方面に通行する生活密着道路につき接触事故が起こりうる可能性が非常に高い為、安全確保の施工を望みます。過去に車が壁に接触する事故が発生しています。過去に施工済の「(自転車は)おりて通行してください」プリントは幅員拡幅後の道路の現状にあっていないため「道幅狭く車の通り抜けご遠慮願います」に変更して欲しい。  |     |   |  |
| 提案内容   | 路面標示  |     |   |  |
| 位置図    |   |     |  |  |
| 写真     | <div style="text-align: center;">  <p>着手前①</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>完成①</p> </div> |     |   |  |
| 工事内容   | ○路面注意喚起シール  |     |   |  |

# 【市民が主役のみちづくり事業】提案書

|        |  |     |             |  |
|--------|--|-----|-------------|--|
| 自治会連合会 | 富野   | 自治会 | 西富野         |  |
| 場所     | 市道345号線(富野高井住宅地の東端)  |     |             |  |
| 要望内容   | 離合出来ない道路幅の農家優先道路なのに、一般車が通行して昨年度は2度脱輪車が発生し道路幅が狭い為、救援車が近づけず解決に長時間を要し、その間農作業に支障をきたし、農業で生計を立てている者にとっては大迷惑。富野高井住宅地の東端に一般車が侵入出来ない様柵を設けるか、路面標示等で一般車両の通行を抑制する対策をして欲しい。 |     |             |  |
| 提案内容   | 路面標示、柵の設置  |     |             |  |
| 位置図    |  |     |             |  |
| 写真     | <p>着手前①</p>  |     | <p>着手前②</p> |  |
|        |  |     |             |  |
|        | <p>完成①</p>   |     | <p>完成②</p>  |  |
| 工事内容   | <p>○路面注意喚起シールの設置</p> <p>※本路線は、市道認定路線であり誰もが通行できる公道です。道路に面する土地の利用を考慮すると、特定の車両の制限や交通規制を取ることが困難であるため、柵の設置はできません。ご理解をお願いします。</p>                                    |     |             |  |

## 【市民が主役のみちづくり事業】提案書

|        |  |     |     |  |
|--------|--|-----|-----|--|
| 自治会連合会 | 富野   | 自治会 | 東富野 |  |
| 場所     | 市道323号線の交通規制(国道24号～市道3072号線)   |     |     |  |
| 要望内容   | 国道24号から(へ)の抜け道となっていて、特に朝の交通量が非常に多い。スピードも出ているので取り締まりをして欲しい。<br>速度抑制を図る路面標示についても要望します。 |     |     |  |
| 提案内容   | スピードの取り締まり、路面標示(減速)  |     |     |  |
| 位置図    |  |     |     |  |
| 写真     | <div style="text-align: center;"> <p>↓</p> </div>                                    |     |     |  |
| 工事内容   | <p>○路面標示(減速)の設置<br/>         ※スピードの取り締まりは、窓口である城陽警察署に相談をお願いします。</p>                  |     |     |  |

# 【市民が主役のみちづくり事業】提案書

|        |  |     |   |  |
|--------|--|-----|---|--|
| 自治会連合会 | 富野   | 自治会 | 富野堀口  |  |
| 場所     | 市道3072号線と市道3074号線の交差部  |     |   |  |
| 要望内容   | 通学路で、国道24号からの抜け道として、町内外の車両の侵入が多く、スピードを出して通過し、何度か事故が発生している。<br>減速表示板もしくは、減速の道路標示をして欲しい。 |     |   |  |
| 提案内容   | 路面標示、横断歩道の設置   |     |   |  |
| 位置図    |      |     |    |  |
| 写真     |     |     |   |  |
|        |     |     |  |  |
|        |     |     |   |  |
| 工事内容   | <p>○路面注意喚起シールの設置<br/>         ※横断歩道の設置は、窓口である城陽警察署に相談をお願いします。</p>                      |     |   |  |

# 【市民が主役のみちづくり事業】提案書

|        |             |     |     |  |
|--------|-------------|-----|-----|--|
| 自治会連合会 | 富野          | 自治会 | 西富野 |  |
| 場所     | 市道334号線ほか   |     |     |  |
| 要望内容   | 側溝に蓋をしてほしい。 |     |     |  |
| 提案内容   | 側溝蓋の設置      |     |     |  |
| 位置図    |             |     |     |  |
| 写真     |             |     |     |  |
| 工事内容   | ○側溝蓋の設置     |     |     |  |

# 【市民が主役のみちづくり事業】提案書

|        |  |     |     |  |
|--------|--|-----|-----|--|
| 自治会連合会 | 富野   | 自治会 | 東富野 |  |
| 場所     | 市道328号線(堀口45~29の側溝)  |     |     |  |
| 要望内容   | 車が通ると大きな音がする。<br>道路側溝蓋を取り替えて欲しい。   |     |     |  |
| 提案内容   | 側溝蓋の取替え  |     |     |  |
| 位置図    |  |     |     |  |
| 写真     | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>着手前①</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>着手前②</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin: 10px 0;"> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="text-align: center;">↓</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>完成①</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>完成②</p> </div> </div> |     |     |  |
| 工事内容   | ○側溝蓋の設置  |     |     |  |